


Powłoka ceramiczna XPEL **FUSION PLUS GLASS** zapewnia przezroczystą warstwę ochronną na powierzchni szkła, która pomaga utrzymać czystość szkła, przejrzystość i przede wszystkim ułatwia jego pielęgnację. Dzięki właściwościom hydrofobowym produkt pomaga również w czyszczeniu i pielęgnacji szklanych powierzchni.

**WARSTWA  
PRODUKTU****GRUBOŚĆ POWŁOKI**  
1µm (0,001 mm)**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

WŁAŚCIWOŚCI	DANE
Twardość ołówkowa	9H
Pojemność butelki	50 ml
Okres trwałości	6 miesięcy, jeśli produkt nie był otwierany i przechowywany jest w suchym pomieszczeniu w temperaturze od 18-22 st C
Aplikacja	Gąbka lub tkanina z mikrozamszu
Wygląd	Substancja bezbarwna
Czas schnięcia	Wstępny czas schnięcia 30 minut (odczekaj 4 godziny przed ekspozycją na wilgoć)
Czas utwardzania	Pełna twardość po 24 godzinach

**ZASTOSOWANIA DOCELOWE**

Powłoka ceramiczna XPEL FUSION PLUS GLASS dodaje głębi, poprawia połysk i przejrzystość powierzchni, jednocześnie chroniąc pojazd przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dzięki skutecznej hydrofobowej formule. Produkt stworzony dla potrzeb wieloletniej ochrony.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA**

Nr kontaktowy: +48 222 477 111  
Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700  
Faks: +1 (210) 678-3701  
[www.xpel.pl](http://www.xpel.pl)

Uwaga: Prezentacje dotyczące wydajności i przydatności do użytku zawarte w niniejszej karcie technicznej mają jedynie charakter orientacyjny. Ponieważ tylko użytkownik jest świadomy specyficznych warunków, w których produkt będzie używany, to na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za określenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

Poniżej znajdują się nasze zalecane instrukcje dotyczące przygotowania i aplikacji XPEL **FUSION PLUS GLASS**. Ten produkt jest wyłącznie produktem stosowanym profesjonalnie. Poniższe informacje stanowią jedynie podstawowe wytyczne dotyczące stosowania. Nie próbuj aplikować produktu bez odpowiedniego przeszkolenia i certyfikatu XPEL.

**KROK 1**



Upewnij się, że szkło jest wyjątkowo czyste, suche, wolne od piachu i zanieczyszczeń

**KROK 2**



Nałóż GLASS na dostarczony aplikator i tkaninę z mikrozamszu i rozpocznij aplikację na szklanej powierzchni.

Wskazówka dotycząca aplikacji: Podczas aplikacji należy utrzymywać wilgotną powierzchnię wraz z powłoką, ponieważ powłoka reaguje bezpośrednio ze szkłem. Jeśli powłoka zacznie wysychać, nałóż preparat ponownie. Sugerujemy, aby ten proces trwał co najmniej 2 minuty, nie dłużej niż 5 minut.

**KROK 3**



Po nałożeniu GLASS na powierzchnię, jak wspomniano w kroku 2, weź czystą tkaninę z mikrofibry i zetrzyj pozostały produkt GLASS z powierzchni szkła.

**KROK 4**



Przed użyciem pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.

Początkowy czas schnięcia: 30 minut

Czas przed zamoczeniem szkła: minimum 4 godziny

Pełne utwardzenie: 24 godziny



Nr kontaktowy: +48 222 477 111  
Nr międzynarodowy: +1 (210) 678-3700  
Faks: +1 (210) 678-3701  
[www.xpel.pl](http://www.xpel.pl)